

DATA KARTA pro BasicMOST

ABG		ABP	A	Obecné Přemístění				Akce na určitou vzdálenost Dopřičkové hodnoty					
Získat	Položit	Návrat						Index	Kroky	Vzdálen (ft)	Vzdálen (m)		
index x10	Akce na určitou vzdálenost	A	Pohyb těla	B	Získání kontroly	G	Umístění	P	index x10				
0	≤ 2 in. (5 cm)		Žádný pohyb těla		Bez získání kontroly Držet		Bez umístění Držet Hodit		0	24	11-15	38	12
1	Na dosah				Uchopit lehký objekt Uchopit lehký objekt Simo		Odložit Volné tolerance		1	32	16-20	50	15
3	1 – 2 kroky		Sednout bez ustavení Vstát bez ustavení Sehnout se a napřímít 50 %		Získat Ne-simo Získat těžký/objemný Získat neviditelný Získat blokování Promíchání Rozpojit, Shromáždit		Volné tolerance při nevidění Umístit s ustavneím Umístit s lehkým tlakem Umístit s dvojitým umístěním		3	42	21-26	65	20
6	3 – 4 kroky		Sehnout se a napřímít				Uložit s péčí Uložit s přenosí Uložit neviditelný Uložit blokování Uložit velkým tlakem Uložit s mezipohyby		6	54	27-33	83	25
10	5 – 7 kroků		Sednout Vstát						10	67	34-40	100	30
16	8 – 10 kroků		Sehnout se a sednout, Vylézt nahoru, Slézt dolů, Vstát a sehnout se, Dvěřmi						16	81	41-49	123	38
										96	50-57	143	44
										113	58-67	168	51
										131	68-78	195	59
										152	79-90	225	69
										173	91-102	255	78
										196	103-115	288	88
										220	116-128	320	98
										245	129-142	355	108
										270	143-158	395	120
										300	159-174	435	133
										330	175-191	478	146

ABG		MXI	A	Řízené Přemístění			
Získat	Přemístit/Spustit	Návrat					
index x10	M	X	I				
	Přesun řízený	Procesní čas	Vyrovnaní				
	Tlačít / Táhnout / Otáčet	sekundy minuty hodiny					
0	žádná činnost	žádná činnost	žádný procesní čas	žádné vyrovnání			
1	Tlačít/Táhnout/Otáčet ≤ 12in. (30cm) Tlačít tlačítko Tlačít nebo táhnout přepínač Otáčet otočným knoflíkem	0,5 sec.	0,01 min.	0,0001 hr.	vyrovnaní na 1 bod		
3	Tlačít/Táhnout/Otáčet > 12in. (30cm) Tlačít/Táhnout s odporem Usadit Uvolnit Tlačít/Táhnout se zvýš. kontrolou Tlačít/Táhnout 2 etapy ≤ 12in. (30cm) Tlačít/Táhnout 2 etapy ≤ 60cm součet	1,5 sec.	0,02 min.	0,0004 hr.	vyrovnaní na 2 body ≤ 4 in. (10 cm)		
6	Tlačít/Táhnout 2 etapy > 12in. (30cm) Tlačít/Táhnout 2 etapy > 60cm součet Tlačít s 1-2 kroky	2,5 sec.	0,04 min.	0,0007 hr.	vyrovnaní na 2 body > 4 in. (10 cm)		
10	Tlačít/Táhnout 3 – 4 etapy Tlačít s 3 – 5 kroky	4,5 sec.	0,07 min.	0,0012 hr.			
16	Tlačít s 6 – 9 kroky	7,0 sec.	0,11 min.	0,0019 hr.	vyrovnaní s přesností		

Tlačít/ Táhnout	
Dopřičkové hodnoty	M
Index	Kroky
24	10-13
32	14-17
42	18-22
54	23-28
67	29-34

Točit	
Dopřičkové hodnoty	
Index	Otáčky
24	12-16
32	17-21
42	22-28
54	29-36

Procesní čas			
Dopřičkové hodnoty			
Index	Sek	Min	Hod
24	9,5	0,16	0,0027
32	13,0	0,21	0,0036
42	17,0	0,28	0,0047
54	21,5	0,36	0,0060
67	26,0	0,44	0,0073
81	31,5	0,52	0,0088
96	37,0	0,62	0,0104
113	43,5	0,72	0,0121
131	50,5	0,84	0,0141
152	58,0	0,97	0,0162
173	66,0	1,10	0,0184
196	74,5	1,24	0,0207
220	83,5	1,39	0,0232
245	92,5	1,54	0,0257
270	102,0	1,70	0,0284
300	113,0	1,88	0,0314
330	124,0	2,06	0,0344

ABG		ABP	* ABP	A	Použití nástroje						
Získat nástroj	Položit nástroj	Použit nástroj	Položit nástroj	Návrat							
index x10	F	L									
	Utáhnout nebo Uvolnit										
	Činnost prstů	Činnost zápěstí	Činnost paže	Činnost nástroje							
	Rolování	Otočení	Rázy	Točení	Klepnutí	Otočení	Rázy	Točení	Úder		
	Prsty, šroubovák	ruka, šroubovák, ráčna, T-klíč	klíč na matici, Allen klíč	klíč na matici, Allen klíč, ráčna	ruka, kladivo	ráčna	T-klíč oboustranný	klíč na matici, Allen klíč	klíč na matici, Allen klíč, ráčna	ruka, kladivo	utahovačka
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	2	1	1	1	3	1	-	1	-	1	1/4" (6mm)
6	3	3	2	3	6	2	1	-	1	3	1" (25mm)
10	8	5	3	5	10	4	-	2	2	5	
16	16	9	5	8	16	6	3	3	3	8	
24	25	13	8	11	23	9	6	4	5	12	
32	35	17	10	15	30	12	8	6	6	16	
42	47	23	13	20	39	15	11	8	8	21	
54	61	29	17	25	50	20	15	10	11	27	

Umístění nástroje	
Nástroj	Index
Kladivo	0 (1)
Prsty nebo ruka	1 (3 nebo 6)
Nůž	1 (3)
Nůžky	1 (3)
Kleště	1 (3)
Psací pomůcky	1
Měřicí nástroje	1
Pomůcky povrch. úpravy	1
Šroubovák	3
Ráčna	3
T-klíč	3
Klíč s uzavř. koncem	3
Allen klíč	3
Utahovačka	3
Nastavitelný klíč	6

Vyrovnaní strojního nástroje	
Index	Vyrovnaní na
3	Obrobek
6	Rysku na stupnici
10	Stupnici indikátoru

Vyrovnaní netypických předmětů	
Index	Vyrovnaní na
0	Proti zarážce (-kám)
3	1 vyrovnaní k zarážce
6	2 vyrovnaní k zarážce (-kám) 1 vyrovnaní ke 2 zarážkám
10	3 vyrovnaní k zarážce (-kám) 2-3 vyrovnaní na linku

Charakteristiky atypických předmětů	
ploché, velké, tenké, ostré, obtížné manipulovatelné	

DATA KARTA pro BasicMOST

ABG Získat nástroj		ABP Položit nástroj		ABP Použití nástroj		A Návrat		Použití nástroje							
C Dělit				S Povrchová úprava			M Měření		R Zaznamenání			T Myšlení			
Index x10	Kroutit / Ohnout	Odštipnout	Ustříhnout	Řezat	Čistit vzduchem	Čistit kartáčem	Otřít	Měřit	Psát	Značit	Kontrolovat	Čist		Index x10	
	kleště	nůžky	nůž	Získat Nesimo	kartáč	hadřík	měřicí pomůcky	tužka	značkovač	oči, prsty	oči				
	drát	střih(y)	řez(y)	sq.ft.(0,1m ²)	sq.ft.(0,1m ²)	sq.ft.(0,1m ²)	in (cm) ft. (m)	znaky	slova	znaky	body	znaky, samostatná slova	slovní text		
1	stisk		1	-	-	-		1	-	Odřadnutí	1	1	3	1	
3	měkký	2	1	-	-	½		2	-	1 Linka	3	3	indikatorové hodiny	8	
6	kroutit, ohnout smyčku	střední	4	-	Místo 1 dutina, bod	1 malý objekt	-	4	1	2	5	dotykem zjistit teplo	6	hodnota ze stupnice datum nebo čas	15
10	tvrdý	7	3	-	-	1	profilový kalibr	6	-	3	9	vyhratá vada	12	hodnota z mikrometru	24
16	ohnout – závlačka		11	4	3	2	Pevná stupnice posuv.měřítka 12 in (30cm)	9	2	5				tabulková hodnota	38
24			15	6	4	3	Lístkový spárometr	13	3	7					54
32			20	9	7	5	Ocel.měř.pásmo 6 ft (2m) Hloubkový mikrometr	18	4	10					72
42			27	11	10	7	Vnější – Mikrometr 4 in (10cm)	23	5	13					94
54			33				Vnitřní – Mikrometr 4 in (10cm)	29	7	16					119

ATKFLVPTA		Ruční jeřáb						
Index x10	A Akce na určitou vzdálenost (kroky)	T L Transport do 2 tun Stopy (metry)		K Zaháknout a Vyháknout	F Uvolnit objekt	V Vertikální přemístění Palce (cm)	P Umístění	index x10
		Prázdný	Naložený					
3	2				Bez změny směru	9 (20)	Bez změny směru	3
6	4				S jednou změnou směru	15 (40)	Ustavit jednou rukou	6
10	7	5 (1,5)	5 (1,5)		Se dvěma změnami směru	30 (75)	Ustavit oběma rukama	10
16	10	13 (4)	12 (3,5)		S jednou nebo více změnami směru, péče při manipulaci nebo s tlakem	45 (115)	Ustavit a umístit s jedním nastavením	16
24	15	20 (6)	18 (5,5)	Jeden nebo dva háky		60 (150)	Ustavit a umístit s několika nastaveními	24
32	20	30 (9)	26 (8)	Smyčka			Ustavit a umístit s několika nastaveními a tlakem	32
42	26	40 (12)	35 (10)					42
54	33	50 (15)	45 (13)					54

Časové jednotky
<p>1 TMU = 0,00001 hod</p> <p>= 0,0006 min</p> <p>= 0,036 sek</p>
<p>1 hodina = 100 000 TMU</p> <p>1 minuta = 1 667 TMU</p> <p>1 sekunda = 27,8 TMU</p>

Index	Intervalová hodnota TMU	MOST intervalová pásma TMU
0	0	0
1	10	1 – 17
3	30	18 – 42
6	60	43 – 77
10	100	78 – 126
16	160	127 – 196
24	240	197 – 277
32	320	278 – 366
42	420	367 – 476
54	540	477 – 601
67	670	602 – 736
81	810	737 – 881
96	960	882 – 1041
113	1130	1042 – 1216
131	1310	1217 – 1411
152	1520	1412 – 1621
173	1730	1622 – 1841
196	1960	1842 – 2076
220	2200	2077 – 2321
245	2450	2322 – 2571
270	2700	2572 – 2846
300	3000	2847 – 3146
330	3300	3147 – 3446